



CIF: B-14.288.906

Centro Servicios Integrados-Pol. Ind. Mataché II

14700 PALMA DEL RIO (Córdoba)

Tlf: 957 643129

**EL SERVICIO AJENO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES C.M. CAMED, S.L. (CON ACREDITACIÓN REF.:
SP-49/00SC) CERTIFICA QUE:**

El trabajador que se relaciona a continuación, ha participado en el curso de Prevención de Riesgos Laborales de tipo presencial con una duración de 15 horas, denominado **CURSO DE LOS RIESGOS ESPECIFICOS DE LA FABRICA FERTIBERIA PUERTOLLANO**, con nº de Registro 02-21-RE, según el contenido mostrado en el dorso.

D. RAFAEL CAAMAÑO MARTINEZ con DNI: 80.152.786-V

La formación fue impartida en nuestras instalaciones de Palma del Río por personal de este servicio de prevención los días 8,9 y 10 de marzo de 2021.

En Palma del Río a 10 de marzo de 2021



Fdo.: Federico Navarro Pulido
Director Técnico

1. INDICE
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA.
3. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE FERTIBERIA (POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD)
4. PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR O PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
5. PRECAUCIONES SOBRE LOS TRABAJOS REFERENTES A LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA FÁBRICA. FICHAS DE SEGURIDAD.

-GAS NATURAL -AMONIACO -DIOXIDO DE CARBONO -ÁCIDO NÍTRICO -NITRATOS -UREA -ÁCIDO CLORHIDRICO	-HIDROGENO -HIDROXIDO SÓDICO -MONOXIDO DE CARBONO -ÁCIDO SULFÚRICO -NITROGENO -SOLUCIONES -GASES NITROSOS
--	---

6. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA FÁBRICA.

-2DPR0729 TRABAJOS EN ALTURA. ANDAMIOS. -3PUE0103 INSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 2DPR0729 "TRABAJOS EN ALTURA. ANDAMIOS" EN LA FÁBRICA DE PUERTOLLANO. -3PUE0102 INSTRUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN RECINTOS CONFINADOS EN FÁBRICA DE PUERTOLLANO -2DSG0705 TRABAJO DE EXCAVACIÓN -2DPR0707 TARJETA DE "NO MANIPULAR" (DESCONEXIÓN ELÉCTRICA). -2DPR0708 TRABAJO CON EQUIPOS RADIATIVOS -2DPR0730 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES -3PUE0106 INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA TARJETA DE BLOQUEO DE VÁLVULAS -3PUE0110 CORTE DE LÍNEAS	-CONTROL OPERATIVO DE RIESGOS -2DPR0717 INSPECCIONES PLANEADAS. -2DPR0702 PERMISO DE TRABAJO -2DPR0718 PRÁCTICAS OPERATIVAS -2DPR0716 REUNIONES DE GRUPO -2DPR0719 OBSERVACIONES DE TRABAJO. -CONTROL DE ACCESO. -INSTRUCCIÓN 2DSG0703 PROTOCOLO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL. -R.D 171/2004 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES -COMUNICACIÓN E INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES -2DPR0715 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES -3PUE0105 OBSERVACIONES PREVENTIVAS -NORMATIVA Y ZONA ATEX -UTILIZACIÓN DE EPI'S -VIAS DE EVACUACION FÁBRICA
---	---

7. PUNTOS Y TRABAJOS CRÍTICOS Y EVALUACIÓN DE LOS MÍSMOS.

-ATRAPAMIENTO POR MÁQUINAS. -EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS. -INHALACIÓN DE GASES TÓXICOS. -CONTACTOS SUSTANCIAS TÓXICAS Y CORROSIVAS. -INCENDIOS Y/O EXPLOSIÓN. -TRABAJOS ELÉCTRICOS (TARJETA "NO MANIPULAR")	-CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. -CAÍDAS AL MISMO NIVEL. -CONTACTOS TÉRMICOS. -NORMATIVA Y ZONA ATEX -TRABAJOS EN PARADA. -TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS. -TRABAJOS EN ALTURA.
--	---

8. TEMAS MONOGRÁFICOS.

-REAL DECRETO 948/05 ACCIDENTES GRAVES -EQUIPOS PROTECCIÓN AGRESIONES QUÍMICAS. -SOLUCION DIFOTERINA. -RECURSOS PREVENTIVOS. (ANEXO IV LEY 39) -RUIDO: RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS, UTILIZACION PROTECTORES AUDITIVOS, CONTROLES MÉDICOS -RD 298/09 SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUJER EMBARAZADA.	-EXTINTORES PORTÁTILES. -DETECCIÓN DE GASES. -PRÁCTICA USO DETECTOR DE GASES -PROTECCIÓN RESPIRATORIA. -EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES FÍSICOS -VIBRACIONES, RUIDO, ILUMINACION, ESTRÉS TÉRMICO
---	--

Impartido por:



Gabriel Aroca Castillejos
Técnico Superior P.R.L.